

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
по Ульяновской области**

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, <http://73.mchs.gov.ru>

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071,
тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugpnuln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
г. Ульяновск пер. Пожарный, 4 телефон: 41-03-80 Факс 41-03-70
E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание N 284 / 1 / 149

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

- 1. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"**
- 2. Директору ОГБПОУ УМК Софронычеву Александру Владимировичу**

Во исполнение распоряжения зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области (зам. главного государственного инспектора г. Ульяновска по пожарному надзору), Карасёва Алексея Михайловича от 16.06.2016 года № 284, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: 05.07.2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 27.07.2016 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Ульяновска по пожарному надзору майором внутренней службы Ибатуллиним Маратом Гакилевичем, совместно с директором ОГБПОУ УМК Софронычевым Александром Владимировичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения (холодная мастерская, где сложены элементы мебели, организована стоянка автомобиля УАЗ) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", категория и класс зоны не определены.	ППР п. 20.	03.05.17	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещения	ППР п. 20.	03.05.17	

	<p>столярной мастерской (хранение элементов мебели, строительных материалов) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", категория и класс зоны не определены.</p>			
3.	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещения книгохранилища на 2-м этаже обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", категория и класс зоны не определены.</p>	ППР п. 20.	03.05.17	
4.	<p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности: при предусмотренном 3-м типе СОУЭ над эвакуационным выходом из помещения обеденного зала столовой, ведущим на улицу, отсутствует световой оповещатель «Выход».</p>	ППР п. 61, СП 3.13130.2009 табл.1	03.05.17	
5.	<p>Обводная линия на сети внутреннего противопожарного водопровода в подвале в месте установки водяного счетчика, не оборудована электродвигжкой (для обеспечения пропускной способности не менее 2,5 л/с), пусковая аппаратура которой, должна устанавливаться в пожарных шкафах или от устройств (систем) противопожарной автоматики. Установленный счётчик учёта воды рассчитан на пропускную способность $3,5 \text{ м}^3/\text{ч} = 0,97 \text{ л/с}$</p>	<p>п. 11.7* СНиП 2.04.01-85*; СНиП II-30-76 п. 5.7; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4. СП. 10.13130.2009 раздел 4.2. примечание 3.</p>	03.05.17	
6.	<p>Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений воздуховодами ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, а именно из помещения книгохранилища в помещение читального зала. Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огне-</p>	<p>СНиП 2.04.05-86 п. 4.142; СНиП 41-01-2003 п. 7.11.1 (в), 7.11.13; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4.; п. 6.22, 6.10(в)</p>	03.05.17	

	стойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций (EI 45).	СП 7.13130.2013		
7.	В теплом переходе между 2-х этажной и 4-х этажной частями здания лестничный марш не имеет поручни.	СНиП 2.08.02-89* п. 1.91; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4; СП 1.13130.2009 п. 8.1.2	03.05.17	
8.	В 2-х этажной части здания во внутренней лестничной клетке лестничный марш на первом этаже перед эвакуационным выходом не имеет ограждения с поручнями.	СНиП 2.08.02-89* п. 1.91; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4; СП 1.13130.2009 п. 8.1.2	03.05.17	
9.	Дверь эвакуационного выхода (внутренняя) из холла первого этажа во внутренний двор открывается не по направлению выхода из здания.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; 4.12. СНиП 2.01.02-85*; 4.6. СНиП II-A.5-70*; 4.5 СНиП II-2-80.	03.05.17	
10.	На путях эвакуации в теплом переходе между 2-х этажной и 4-х этажной части здания устроен порог.	ППР п. 36 (а).	03.05.17	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

	стойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций (EI 45).	СП 7.13130.2013		
7.	В теплом переходе между 2-х этажной и 4-х этажной частями здания лестничный марш не имеет поручни.	СНиП 2.08.02-89* п. 1.91; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4; СП 1.13130.2009 п. 8.1.2	03.05.17	
8.	В 2-х этажной части здания во внутренней лестничной клетке лестничный марш на первом этаже перед эвакуационным выходом не имеет ограждения с поручнями.	СНиП 2.08.02-89* п. 1.91; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4; СП 1.13130.2009 п. 8.1.2	03.05.17	
9.	Дверь эвакуационного выхода (внутренняя) из холла первого этажа во внутренний двор открывается не по направлению выхода из здания.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; 4.12. СНиП 2.01.02-85*; 4.6. СНиП II-A.5-70*; 4.5 СНиП II-2-80.	03.05.17	
10.	На путях эвакуации в теплом переходе между 2-х этажной и 4-х этажной части здания устроен порог.	ППР п. 36 (а).	03.05.17	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;